


Радиатор горизонтальный настенный с нижним разнесенным (седловым) подключением "Параллели Г 1", монтажная схема




Параллели Г 1 (вид сбоку для $p > 7$, кронштейны КС 22)

Количество кронштейнов для монтажа:

- 2 кронштейна КС 22М для $p < 6$
- 4 кронштейна КС 22 для $p = 6$ и $p > 6$


p – количество секций



Параллели Г 1 (вид сверху)





Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе




Параллели Г 1 (вид сбоку, для $p=3$, кронштейны КС 22М)

$p=3, p=4, p=5$ (кронштейны КС 22М)




Параллели Г 1 (вид сбоку, для $p=6$, кронштейны КС 22)

$p=6, p=7$ (кронштейны КС 22)



Радиатор горизонтальный настенный с нижним разнесенным (седловым) подключением "Параллели Г 2", монтажная схема

1. Несущие нижние кронштейны КУ-80 (2шт).
2. Скобы под нижний кронштейн. Приварены в нижней части коллекторов между горизонтальными колонками.
3. Верхние кронштейны ДК (2 шт), фиксируют радиатор в вертикальном положении.




*Параллели Г 2 (вид сбоку,
комплект креплений Параллели Г 2)*

Комплектация кронштейнами:

- 2 кронштейна КУ-80
- 2 держателя ДК

Параллели Г 2 (вид сверху)



*Радиатор горизонтальный напольный с нижним разнесенным (седловым) подключением
 "Параллели Г нв", монтажная схема*

